



Cod. 05.17/00

## PRESTIGE

PPER TRATTAMENTI PREVENTIVI CONTRO LE MUFFE

### SCHEMA TECNICA

PRESTIGE è un'idropittura superlavabile antimuffa, antialga, idrorepellente per esterni ed interni. Questo prodotto unisce le caratteristiche di un'idropittura superlavabile alla straordinaria efficacia dell'antibatterico già disciolto al suo interno, capace di impedire la formazione di muffa, alghe ed altri batteri che infestano le vostre pareti.

Prodotto certificato, disponibile in versione opaca, satinata e lucida

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilato in emulsione
Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/Lt	1.4 +/- 0.05
Residuo secco	%	60 +/-2
Resa teorica	Mq/Lt	12 - 14
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C.
Essiccazione al tatto	Minuti	30 - 40

Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4
Sovrapplicazione	Ore	4 - 6
Diluente		Acqua
Resistenza agli agenti atmosferici		Ottima dopo 15 giorni
Resistenza ai sali e agli alcali		Ottima dopo 15 giorni
Resistenza ai raggi U.V.		Ottima stabilità di tinta nel tempo
Agente antimuffa		Preventol Bayer al 1.2%
Imballi fustini in plastica	Lt	1 / 4 / 14
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella
Basi per tintometro		Opaco (Bianco, Medio, Neutro); Semilucido (Bianco); Lucido (Bianco, Medio, Neutro)
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello - Rullo - Airless		1' Mano 40%
		2" Mano 30%

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

***Su pareti interne nuove*** si applica normalmente a 2 mani a rullo o a pennello previa applicazione di una mano di fissativo ACRIFIX e diluizione con acqua al 30% PP.V.

***Su pareti interessate da fenomeni di muffa*** effettuare un trattamento preliminare antimuffa applicando possibilmente a spruzzo una mano piena fino al rifiuto di BIOCOVER (fungicida-battericida) ad alta concentrazione) su tutta la superficie ammalorata, lasciare asciugare bene, si noterà che le macchie di muffa tendono a sbiancare, lavare abbondantemente con acqua pulita per riportare il pH dell'intonaco allo stato naturale, lasciare ulteriormente asciugare ed applicare come precedentemente descritto.

## CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).